

タカタ製エアバッグリコールに関するお知らせ

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

「タカタ製エアバッグ」は、ガス発生装置（インフレーター）の不具合により、平成21年から順次リコールが行われていますが、現在もリコール未改修の車両があります。このままお乗りいただくと異常破裂する危険性があるため、国土交通省が平成30年5月以降、リコール未改修車両について車検を通さない措置を講じることといたしました。

リコール対象車両は、国土交通省や自動車メーカーのホームページにてご確認ください。リコール対象車両の場合は、事故を未然に防ぐためにも、販売ディーラーなどにて、一刻も早い改修を実施いただくようお願いいたします。

詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ（自動車不具合情報）

URL：http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallinfo_003.html